

Volturara Irpina: salta un filo dell'Enel sulla 108, circolazione a senso unico alternato

Scritto da Red.

Domenica 12 Gennaio 2025 11:19



VOLTURARA IRPINA – Nella mattinata odierna i carabinieri della locale stazione sono intervenuti sulla Sp 108 ove, causa maltempo, si è spezzato un filo dell'Enel. La circolazione sulla strada avviene a senso unico alternato. In attesa di arrivo di personale Enel per il ripristino